

MARS 2021
ALINGSÅS KOMMUN

DETALJPLAN BÄLINGE 6:16, ALINGSÅS KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK



COWI

ADRESS COWI AB
Skärgårdsgatan 1
Box 12076
402 41 Göteborg
Sverige

TEL 010 850 10 00
FAX 010 850 10 10
WWW cowi.se

MARS 2021
ALINGSÅS KOMMUN

DETALJPLAN BÄLINGE 6:16, ALINGSÅS KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

PROJEKTNR.

A224788

DOKUMENTNR.

A224788-G-RAP-001

VERSION

1.0

UTGIVNINGSDATUM

2021-03-12

BESKRIVNING

UTARBETAD

M. Johansson
E. Sundberg

GRANSKAD

C. Edström

GODKÄND

C. Edström

INNEHÅLL

1	Objekt	7
2	Syfte	7
3	Underlag	8
3.1	Tidigare utförda undersökningar	8
4	Styrande dokument	8
5	Geoteknisk kategori	9
6	Befintliga förhållanden	10
6.1	Topografi och ytbeskaffenhet	10
6.2	Befintliga konstruktioner	11
7	Utsättning / Inmätning	11
8	Geotekniska fältundersökningar	11
8.1	Utförda sonderingar och insitu-försök	12
8.2	Utförda provtagningar	12
8.3	Undersökningsperiod	13
8.4	Fältingenjör	13
8.5	Observationer och iakttagelser	13
8.6	Kalibrering och certifiering	13
8.7	Provhantering	13
9	Hydrogeologiska fältundersökningar	13
9.1	Utförda hydrogeologiska fältundersökningar	14
9.2	Undersökningsperiod	14

9.3	Fältingenjör	14
10	Bergtekniska undersökningar	14
11	Geotekniska laboratorieundersökningar	15
11.1	Utförda undersökningar	16
11.2	Undersökningsperiod	16
11.3	Laboratorieingenjör	16
11.4	Kalibrering och certifiering	16
11.5	Provförvaring	17
12	Härledda värden	17
12.1	Hållfasthetsegenskaper	17
12.2	Deformationsegenskaper	17
12.3	Indexegenskaper	17
12.4	Hydrogeologiska egenskaper	18
13	Värdering av undersökning	18
13.1	Generellt	18
13.2	Härledda värdens spridning och relevans	18

BILAGOR

Bilaga 1	Laboratorieundersökningar, rutinförsök
Bilaga 2	Conradutvärdering av CPT-sonderingar
Bilaga 3	Härledda värden, hållfasthetsegenskaper
Bilaga 4	Härledda värden, deformationsegenskaper
Bilaga 5	Härledda värden, indexparametrar
Bilaga 6	Laboratorieundersökningar från planprogram

RITNINGSBILAGOR

Plan	Ritning G-10-1-101 skala 1:1000 (A1)
Sektioner	Ritning G-10-2-101 till G-10-2-106 skala 1:500 (A1)

1 Objekt

COWI har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en geoteknisk- och bergteknisk undersökning på fastigheten Bålinge 6:16. Alingsås kommun planerar att detaljplanelägga området för att möjliggöra exploatering av industrier inom del av fastigheten.

Det aktuella området är beläget ca 6 km nordost om Alingsås centrum och angränsas av Rolfs kullevägen i väst och norr samt Domarberget i sydost. För översiktsbild för det aktuella området se Figur 1 nedan.



Figur 1 Översiktsbild, aktuellt område markerat med röd-streckad linje (kartkälla: Eniro 2021)

2 Syfte

Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att de ska utgöra underlag för beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena inom området.

De geotekniska undersökningarna har utgjort underlag för stabilitets- och sättningsanalys samt för rekommendationer avseende grundläggning av byggnader inom det aktuella området.

Syftet med den bergtekniska utredningen har varit att beskriva områdets lämplighet för exploatering med avseende på stabilitetsförhållanden och risker för ras- och blockutfall.

3 Underlag

Vid planering av fältundersökningarna har nedanstående underlag använts.

- > Digital Grundkarta, tillhandahållen av beställaren.
- > Ledningskartor från ledningskollen.se
- > Tidigare utförda undersökningar, se kapitel 3.1

3.1 Tidigare utförda undersökningar

Inför planering av de geotekniska undersökningarna har tidigare utförda undersökningar funnits att tillgå inom och i närheten av det aktuella området. Följande handlingar har använts:

- > Alingsås kommun (2020). Planprogram, verksamhetsområde norr, Alingsås kommun. Uppdragsnummer A132129. utförd av COWI AB, daterat 2020-06-18

Ovan listade handlingar har beaktats och aktuella punkter, benämnda CW12, CW16-18 samt CW21 har inarbetats på plan och sektionsritningar samt i bilagor, se ritnings- och bilageförteckning.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer information gällande styrande dokument för specifika fält- och laboratorieundersökningar se Tabell 1 till Tabell 3

Tabell 1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2
Fältutförande	SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok samt SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Trycksondering (Tr)	SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok
CPT-sondering (CPT)	SS-EN ISO 22476-1: 2012/AC 2013
Störd provtagning, Skruvprovtagning (Skr)	SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok
Vingförsök (Vb)	SGF Rapport 2:93
Hydrogeologiska mätningar	SS-EN ISO 22475-1:2006 SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och porttryck
Installation av grundvattenrör (filterspets)	SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok

Tabell 3 Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordarts beskrivning och klassificering	SS-EN-ISO 14688-1:2002 & SS-EN-ISO 14688-2:2004 samt BFR T21:1982
Vattenkvot	SS 027116, utgåva 3
Konflytgräns	SS 027120, utgåva 2

5 Geoteknisk kategori

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 Befintliga förhållanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Det aktuella området består uteslutande av brukad åkermark. Området är svagt böljande med den högsta punkten i det sydöstra hörnet av den blivande tomten och lägsta punkten i det sydvästra hörnet, se Figur 2 och Figur 3. Markytan inom området varierar mellan ca +75,5 och +86.



Figur 2, Översikt över området, taget från Rolfs Kullevägen på den västra sidan av området (COWI januari 2020)



Figur 3 Området sett från det sydöstra hörnet av området (COWI februari 2021)

6.2 Befintliga konstruktioner

Det finns boningshus och gårdsbyggnader i anslutning till Rolfs Kullevägen på östra sidan om det aktuella området. Det finns markförlagda ledningar inom området.

7 Utsättning / Inmätning

Utsättning, inmätningar och avvägningar har utförts av Kevin Andersson och redovisas i koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och i höjdsystemet RH 2000.

Inmätningar och avvägningar har utförts i klass A i enlighet med SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

8 Geotekniska fältundersökningar

Fältundersökningar har utförts i 10 undersökningspunkter, namngivna CW50-59.

Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningsbilagorna i plan och sektion, se bilageförteckning.

I Tabell 4 nedan redovisas vilka fältundersökningar som har utförts i respektive undersökningspunkt. Av tabellen framgår datum för utförande och benämning på sonderingsfilen.

Tabell 4 Utförda fältundersökningar och provtagningar

Punkt	Metod	Datum	Filnamn vid digital lagring	Signatur
CW50	Tr	2021-02-11	CW50 20210211 2725.TRT	KVAN
CW51	Tr	2021-02-10	CW51 20210210 2722.TRT	KVAN
CW52	Tr	2021-01-11	CW52 20210111 2724.TRT	KVAN
	CPT	2021-02-16	CW52.cpt	KVAN
	Skr	2021-02-16	-	KVAN
	Vb	2021-02-17	CW52-LILLAVB.vb1	KVAN
CW53	Tr	2021-02-09	CW53 20210209 2716.TRT	KVAN
CW54	Tr	2021-02-10	CW54G 20210210 2721.TRT	KVAN
	CPT	2021-02-16	CW54G.cpt	KVAN
	Skr	2021-02-16	-	KVAN

Punkt	Metod	Datum	Filnamn vid digital lagring	Signatur
	Gvr	2021-02-10	-	KVAN
CW55	Tr	2021-02-11	CW55 20210211 2723.TRT	KVAN
	CPT	2021-02-15	CW55.cpt	KVAN
	Skr	2021-02-15	-	KVAN
	Vb	2021-02-15	CW55-LILLAVB.vb1	KVAN
CW56	Tr	2021-02-09	CW56 20210209 2717.TRT	KVAN
CW57	Tr	2021-02-10	CW57 20210210 2720.TRT	KVAN
CW58	Tr	2021-02-09	CW58 20210209 2719.TRT	KVAN
CW59	Tr	2021-02-17	CW59 20210207 2726.TRT	KVAN

8.1 Utförda sonderingar och insitu-försök

I Tabell 5 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt gällande standarder, se Kapitel 4 Styrande dokument.

Tabell 5 Antalet utförda sonderingar fördelat på metod

Undersökningsmetod	Antal
Trycksondering (Tr)	10
CPT-sondering (CPT)	3
Vingförsök (Vb)	2

8.2 Utförda provtagningar

I Tabell 6 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument.

Tabell 6 Antalet utförda provtagningar fördelat på metod

Undersökningsmetod	Antal
Störd provtagning, Skruprovtagning (Skr)	3

8.3 Undersökningsperiod

De geotekniska fältundersökningarna har utförts under vecka 6 och 7 år 2021.

8.4 Fältingenjör

Fältarbetena har utförts av Kevin Andersson, COWI AB.

8.5 Observationer och iakttagelser

Inga speciella observationer eller iakttagelser har gjorts i samband med fältundersökningarna.

8.6 Kalibrering och certifiering

COWI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn, vingdon samt CPT-spets finns sammanställda hos COWI AB och skickas till beställaren vid förfrågan.

8.7 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 Hydrogeologiska fältundersökningar

I området har hydrogeologiska undersökningar utförts i en undersökningspunkt. Installationen av grundvattenrör har utförts i samband med de geotekniska fältundersökningarna, för information om tidsperiod se kapitel 8.3.

I Tabell 7 nedan redovisas antalet installerade grundvattenrör för respektive undersökningspunkt.

Tabell 7 Antalet utförda undersökningar fördelat på metod

<i>Punkt</i>	<i>Hydrogeologisk undersökning</i>	<i>Typ</i>	<i>Installationsdjup</i>
CW54	Grundvattenrör (Rf)	Stålrör med filterspets	15,25 m

9.1 Utförda hydrogeologiska fältundersökningar

I Tabell 8 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument.

Tabell 8 Antalet utförda hydrogeologiska undersökningar fördelat på metod

Undersökningsmetod	Antal
Grundvattenrör (Rf)	1

9.2 Undersökningsperiod

Grundvattenrören är avlästa vid ett tillfälle under februari 2021, men mätningen bedöms ej tillförlitlig.

9.3 Fältingenjör

De hydrogeologiska mätningarna har utförts av Kevin Andersson, COWI AB.

10 Bergtekniska undersökningar

En kartläggning av berg och block i dagen utfördes på kullen öster om utredningsområdet. Undersökningen utfördes den 4 mars 2021 av Elisabet Sundberg, COWI AB. Vid mätning av strykning och stupning hos sprickor och slänter användes högerhandsregeln. Nedan redovisas inmätta sprickor, se Tabell 9.

Tabell 9. Inmätta sprickors strykning och stupning.

Typ	Strykning (höger)	Stupning	Beskrivning
Spricka	110	56	Undulerande, rå
Spricka	204	88	Undulerande, rå
Spricka	360	89	Undulerande, rå
Spricka	190	89	Undulerande, rå
Spricka	180	82	Undulerande, rå
Spricka	295	58	Undulerande, slät

Typ	Strykning (höger)	Stupning	Beskrivning
Spricka	120	45	Undulerande, något rå
Spricka	260	82	Undulerande, slät
Spricka	164	24	Undulerande, rå
Spricka	115	80	Undulerande, rå
Spricka	233	80	Undulerande, slät
Spricka	204	82	Undulerande, slät
Spricka	309	83	Undulerande, slät
Spricka	228	87	Undulerande, slät
Spricka	250	58	Undulerande, slät
Spricka	160	18	Undulerande, slät
Foliations-spricka	278	68	Undulerande, rå

11 Geotekniska laboratorieundersökningar

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts på WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg.

I Tabell 10 nedan redovisas utförda laboratorieundersökningar som utförts på jordprover upptagna med störd provtagning enligt gällande standarder, se Kapitel 4 Styrande dokument.

Tabell 10 Utförda laboratorieundersökningar

Punkt	Laboratorieanalys	Antal prov	Datum för granskning av laboratoriet
CW52	Jordartsbeskrivning	6	2021-03-03
	Vattenkvot	6	2021-03-03
	Konflytgräns	1	2021-03-03

Punkt	Laboratorieanalys	Antal prov	Datum för granskning av laboratoriet
CW54	Jordartsbeskrivning	4	2021-03-03
	Vattenkvot	4	2021-03-03
	Konflytgräns	1	2021-03-03
CW55	Jordartsbeskrivning	6	2021-03-03
	Vattenkvot	6	2021-03-03
	Konflytgräns	1	2021-03-03

Resultaten av undersökningarna redovisas i bilagda laboratorieprotokoll och på ritningar, se bilageförteckning.

11.1 Utförda undersökningar

I Tabell 11 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument.

Tabell 11 Antalet utförda undersökningar fördelat på metod

Undersökningsmetod	Antal
Jordartsbenämning	15
Vattenkvot	15
Konflytgräns	3

11.2 Undersökningsperiod

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under mars månad år 2021.

11.3 Laboratorieingenjör

Laboratorieundersökningarna har utförts av Karina Stjärne, WSP:s geotekniska laboratorium i Göteborg

11.4 Kalibrering och certifiering

Välj en av nedanstående texter. Om annat laboratorium används ska texten ses över.

WSP är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. På WSP utförs kalibrering, kontroll och dokumentation av laboratorieutrustningarna en gång om året och vid särskilt behov. Detta utförs av egna laboratorieingenjörer och externt ackrediterat företag –Tillquist för vågar och ugnar.

11.5 Provförvaring

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i tre månader efter utförd rutinundersökning.

12 Härledda värden

12.1 Hållfasthetsegenskaper

Härledda värden för lerans egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar, vingförsök och från tidigare utförda laboratorieundersökningar på ostörda prover. De härledda värdena är sammanställda i diagram och är bilagda till denna rapport, se bilageförteckningen.

Härledda värden för friktionsjordens egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar. De härledda värdena är sammanställda i diagram och är bilagda till denna rapport, se bilageförteckningen.

CPT-sonderingarna är utvärderade med datorprogrammet Conrad version 3.1 och är bilagda till denna rapport, se bilageförteckning.

12.2 Deformationsegenskaper

Härledda värden för lerans förkonsolideringstryck har utvärderats från utförda CPT-sonderingar samt tidigare utförda CRS-försök. Sammanställt spänningsdiagram är bilagt till denna rapport, se bilageförteckningen.

Härledda värden för friktionsjordens egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar. De härledda värdena är sammanställda i diagram och är bilagda till denna rapport, se bilageförteckningen.

12.3 Indexegenskaper

Härledda värden för lerans indexegenskaper (densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet) har utvärderats från utförda laboratorieanalyser av störda och ostörda prover. De härledda värdena är sammanställda i diagram och är bilagda till denna rapport, se bilageförteckning.

12.4 Hydrogeologiska egenskaper

Grundvattensituationen redovisas på ritningsbilagor, se bilageförteckning.

13 Värdering av undersökning

13.1 Generellt

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller laboratorieundersökningarna.

Installerat grundvattenrör visar på konstiga värden, något kan ha hänt vid installationstillfället.

13.2 Härledda värdens spridning och relevans

Sammanställningen av utförda geotekniska undersökningar visar på viss spridning och i vissa fall avvikande enstaka värden sinsemellan resultaten från de olika undersökningsmetoderna. Orsaken till spridningen och skillnader är alltifrån olika noggrannhet mellan mätmetoderna, till maskinella och yttre faktorer samt den mänskliga faktorn.

Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån konförsök, vingförsök samt CPT-sonderingar. Utförda undersökningar visar en skillnad för utvärderad skjuvhållfasthet mellan konförsök/vingförsök och CPT-sondering. Vingförsöken visar på ett distinkt brott vid de flesta försöken varav den uppmätta skjuvhållfastheten bedöms tillförlitlig. Utvärderad skjuvhållfasthet från CPT-sonderingar bygger på empiriska relationer för en normal- till svagt överkonsoliderad lera, vilket inte fullt ut överensstämmer med leran i det aktuella området. Det bedöms att utvärderad skjuvhållfasthet från CPT-sonderingar visar på ett för lågt värde, men med en korrekt trend mot djupet. Vid val av skjuvhållfasthet har därför störst vikt lagts på vingförsök och konförsök.

 Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00 Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Fax: 010-7227420					Sammanställning av Laboratorieundersökningar Projekt Bålinge 6:16									
					Beställare					COWI AB				
					Uppdragsnummer					A224788-001				
					Borrhål					CW52				
Fältundersökning					2021-02-16					KVAN				
Ankomst					2021-02-19									
Labundersökning					2021-03-03					FN				
Ansvarig laboratorietekniker					Karina Stjärne									
Grundvattenobservation					Datum									
Djup	Jordartsbeskrivning ¹⁾				Densitet $\rho^{2)}$ (t/m ³)	Vattenkvot $w_N^{3)}$ (%)	Konfl.-gräns $w_L^{4)}$ (%)	Sensitivitet $S_t^{5)}$ (-)	Skjuvhållfasthet (okorr.) $\tau_{fu}^{5)}$ (kPa)	Skjuvhållfasthet (omrörd) $\tau_r^{5)}$ (kPa)	Matr. typ ⁶⁾	Tjälf.-klass ⁶⁾	Anm.	
0,0	MULLJORD (enl.fälttekn.)													
0,3														
0,3	brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar					27								
1,0														
1,0	brun siltig TORRSKORPELERA, siltkörtlar					30								
2,0														
2,0	brun siltig LERA, siltskikt					35								
3,0														
3,0	brun siltig LERA, siltskikt					35								
3,8														
3,8	brun siltig LERA, siltskikt					31								
4,1														
4,1	grå siltig LERA					33	43							
5,0														

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
(avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
φ Provet fyller ej helt hylsans diameter

 Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00 Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Fax: 010-7227420					Sammanställning av Laboratorieundersökningar Projekt Bålinge 6:16									
					Beställare					COWI AB				
					Uppdragsnummer					A224788-001				
					Borrhål					CW54				
Fältundersökning					2021-02-16					KVAN				
Ankomst					2021-02-19									
Labundersökning					2021-03-03					FN				
Ansvarig laboratorietekniker					Karina Stjärne									
Grundvattenobservation					Datum									
Djup	Jordartsbeskrivning ¹⁾				Densitet $\rho^{2)}$ (t/m ³)	Vattenkvot $w_N^{3)}$ (%)	Konfl.-gräns $w_L^{4)}$ (%)	Sensitivitet $S_t^{5)}$ (-)	Skjuvhållfasthet (okorr.) $\tau_{fu}^{5)}$ (kPa)	Skjuvhållfasthet (omrörd) $\tau_r^{5)}$ (kPa)	Matr. typ ⁶⁾	Tjälf.-klass ⁶⁾	Anm.	
0,0 0,4	gråbrun mullhaltig sandig siltig TORRSKORPELERA, växtdelar					25								
0,4 0,6	brun sandig siltig TORRSKORPELERA, tjockt skikt av siltig sand					21								
0,6 1,5	brun rostfläckig siltig TORRRSKORPELERA					27								
1,5 2,0	brun rostfläckig siltig LERA					27	38							

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
(avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
φ Provet fyller ej helt hylsans diameter

 Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00 Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Fax: 010-7227420					Sammanställning av Laboratorieundersökningar									
					Projekt Bålinge 6:16									
					Beställare					COWI AB				
					Uppdragsnummer					A224788-001				
Borrhål					CW55									
Fältundersökning					2021-02-15					KVAN				
Ankomst					2021-02-19									
Labundersökning					2021-03-03					FN				
Ansvarig laboratorietekniker					Karina Stjärne									
Grundvattenobservation					Datum									
Djup		Jordartsbeskrivning ¹⁾			Densitet	Vattenkvot	Konfl.-gräns	Sensitivitet	Skjuvhållfasthet (okorr.)	Skjuvhållfasthet (omrörd)	Matr. typ ⁶⁾	Tjälf.-klass ⁶⁾	Anm.	
m					$\rho^{2)}$ (t/m ³)	$w_N^{3)}$ (%)	$w_L^{4)}$ (%)	$S_t^{5)}$ (-)	$\tau_{fu}^{5)}$ (kPa)	$\tau_r^{5)}$ (kPa)				
0,0	gråbrun mullhaltig sandig siltig TORRSKORPELERA, växtdelar				27									
0,4	brun rostfläckig siltig TORRRSKORPELERA				28									
1,0	brun rostfläckig siltig TORRRSKORPELERA				28									
2,8	brun siltig LERA				26									
3,1	brun siltig LERA				28									
3,3	brun siltig LERA, siltskikt, sandkörtlar				28	37								
3,7														

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
 2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
 (avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
 * Tagga med slutare - spår av slutarbleck
 Ø Provet fyller ej helt hylsans diameter

C P T - sondering

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788		Plats Bälinge, Alingsås	
		Borrhål CW52	
		Datum 2021-02-16	

Förbörningsdjup 2,00 m Startdjup 2,00 m Stoppdjup 18,42 m Grundvattenyta 1,00 m Referens my Nivå vid referens 76,69 m	Förborrat material Geometri Normal Vätska i filter Glycerin Operatör KVAN Utrustning 2,5 tons Novasond ☒ Portryck registrerat vid sondering
--	--

Kalibreringsdata Spets 4277 Inre friktion O_c 0,0 kPa Datum 2020-09-23 Inre friktion O_f 0,0 kPa Areafaktor a 0,863 Cross talk c_1 0,000 Areafaktor b 0,000 Cross talk c_2 0,000		Nollvärden, kPa <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <td>Före</td> <td>271,00</td> <td>129,90</td> <td>2,79</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>270,20</td> <td>130,30</td> <td>2,82</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-0,80</td> <td>0,40</td> <td>0,03</td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	271,00	129,90	2,79	Efter	270,20	130,30	2,82	Diff	-0,80	0,40	0,03
	Portryck	Friktion	Spetstryck																
Före	271,00	129,90	2,79																
Efter	270,20	130,30	2,82																
Diff	-0,80	0,40	0,03																

Skalfaktorer <table border="1"> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				Korrigerig Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen) Bedömd sonderingsklass	
Portryck	Friktion	Spetstryck											
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor											

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning


Portrycksobservationer <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	1,00	0,00	Skiktgränser <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Djup (m)		Klassificering <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m³)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,30</td> <td>1,50</td> <td rowspan="13">0,25 0,43 0,43 0,42 0,44 0,49 0,43 0,44</td> <td rowspan="13">Crust Crust CI vH HOC</td> </tr> <tr><td>0,30</td><td>1,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>1,00</td><td>2,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>2,00</td><td>3,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>3,00</td><td>4,10</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>4,10</td><td>5,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>5,00</td><td>6,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>6,00</td><td>7,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>7,00</td><td>10,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>10,00</td><td>12,00</td><td>1,90</td></tr> <tr><td>12,00</td><td>18,00</td><td>1,90</td></tr> </table>	Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m ³)	0,00	0,30	1,50	0,25 0,43 0,43 0,42 0,44 0,49 0,43 0,44	Crust Crust CI vH HOC	0,30	1,00	1,90	1,00	2,00	1,90	2,00	3,00	1,90	3,00	4,10	2,00	4,10	5,00	1,90	5,00	6,00	1,90	6,00	7,00	1,90	7,00	10,00	1,90	10,00	12,00	1,90	12,00	18,00	1,90
Djup (m)	Portryck (kPa)																																																			
1,00	0,00																																																			
Djup (m)																																																				
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																																																
Från	Till	(ton/m ³)																																																		
0,00	0,30	1,50	0,25 0,43 0,43 0,42 0,44 0,49 0,43 0,44	Crust Crust CI vH HOC																																																
0,30	1,00	1,90																																																		
1,00	2,00	1,90																																																		
2,00	3,00	1,90																																																		
3,00	4,10	2,00																																																		
4,10	5,00	1,90																																																		
5,00	6,00	1,90																																																		
6,00	7,00	1,90																																																		
7,00	10,00	1,90																																																		
10,00	12,00	1,90																																																		
12,00	18,00	1,90																																																		

Anmärkning
 Jordparametrar från CW52 och CW21

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1


Förborrningsdjup	2,00 m	Referens	my	Vätska i filter	Glycerin
Start djup	2,00 m	Nivå vid referens	76,69 m	Borrpunktens koord.	
Stopp djup	18,42 m	Förborrat material	Normal	Utrustning	2,5 tons Novasond
Grundvattennivå	1,00 m	Geometri		Sond nr	4277

Projekt	Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr	A224788
Plats	Bälinge, Alingsås
Borrhål	CW52
Datum	2021-02-16



CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens	my	Förbormningsdjup	2,00 m	Utvärderare	MIJS	Projekt	Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Nivå vid referens	76,69 m	Förborrat material		Datum för utvärdering	2021-02-19	Projekt nr	A224788
Grundvattenyta	1,00 m	Utrustning	2,5 tons Novasond			Plats	Bälinge, Alingsås
Startdjup	2,00 m	Geometri	Normal			Borrhål	CW52
						Datum	2021-02-16




CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivå vid referens 76,69 m
Grundvattenyta 1,00 m
Startdjup 2,00 m

Förbormningsdjup 2,00 m
Förborrat material
Utrustning 2,5 tons Novasond
Geometri Normal

Utvärderare MIJS
Datum för utvärdering 2021-02-19

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr A224788
Plats Bälinge, Alingsås
Borrhål CW52
Datum 2021-02-16



C P T - sondering

Projekt					Plats									
Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788					Bälinge, Alingsås									
					Borrhål									
					Datum									
Djup (m)		Klassificering	ρ t/m ³	w_L	τ_{fi} kPa	ϕ °	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_c kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa
Från	Till													
0,00	0,30		1,50				2,2	2,2						
0,30	1,00	Crust	1,90				10,9	10,9						
1,00	2,00	Crust	1,90				26,8	21,8						
2,00	2,20	Cl vH	HOC 1,90	0,25	105,1		38,0	27,0	1441,5	53,46				
2,20	2,40	Cl vH	HOC 1,90	0,25	110,9		41,7	28,7	1516,8	52,87				
2,40	2,60	Cl vH	HOC 1,90	0,25	112,7		45,4	30,4	1526,3	50,17				
2,60	2,80	Cl vH	HOC 1,90	0,25	111,6		49,1	32,1	1485,7	46,21				
2,80	3,00	Cl vH	HOC 1,90	0,25	109,8		52,9	33,9	1436,9	42,42				
3,00	3,20	Cl H	HOC 2,00	0,43	103,9		56,6	35,6	1009,2	28,35				
3,20	3,40	Cl H	HOC 2,00	0,43	91,6		60,5	37,5	849,9	22,65				
3,40	3,60	Cl H	HOC 2,00	0,43	91,2		64,5	39,5	835,0	21,17				
3,60	3,80	Cl H	HOC 2,00	0,43	93,0		68,4	41,4	846,2	20,45				
3,80	4,00	Cl H	HOC 2,00	0,43	91,9		72,3	43,3	823,4	19,02				
4,00	4,20	Cl H	HOC 1,90	0,43	77,8		76,2	45,2	662,1	14,64				
4,20	4,40	Cl M	HOC 1,90	0,43	60,2		80,0	47,0	475,8	10,13				
4,40	4,60	Si L	1,90	0,43	((72,3))		83,5	48,5				4,8	5,7	4,5
4,60	4,80	Si L	1,90	0,43	((72,5))		87,2	50,2				4,9	5,7	4,6
4,80	5,00	Cl M	OC 1,90	0,43	57,0		91,1	52,1	433,0	8,31				
5,00	5,20	Cl M	OC 1,90	0,42	57,4		94,9	53,9	438,8	8,15				
5,20	5,40	Cl M	OC 1,90	0,42	61,2		98,6	55,6	471,3	8,48				
5,40	5,60	Cl M	OC 1,90	0,42	67,2		102,3	57,3	526,3	9,18				
5,60	5,80	Cl M	OC 1,90	0,42	55,8		106,0	59,0	413,8	7,01				
5,80	6,00	Cl M	OC 1,90	0,42	52,5		109,7	60,7	381,3	6,28				
6,00	6,20	Si L	1,90	0,44	((82,3))		113,3	62,3				5,5	6,5	5,2
6,20	6,40	Si L	1,90	0,44	((75,4))		117,0	64,0				5,1	6,1	4,8
6,40	6,60	Si L	1,90	0,44	((78,7))		120,8	65,8				5,3	6,3	5,0
6,60	6,80	Cl M	OC 1,90	0,44	64,6		124,7	67,7	468,5	6,92				
6,80	7,00	Cl M	OC 1,90	0,44	61,7		128,4	69,4	439,9	6,34				
7,00	7,20	Si L	1,90	0,49	((86,7))		131,9	70,9				5,8	6,9	5,6
7,20	7,40	Si L	1,90	0,49	((83,0))		135,7	72,7				5,6	6,7	5,4
7,40	7,60	Cl M	OC 1,90	0,49	58,6		139,6	74,6	381,1	5,11				
7,60	7,80	Cl M	OC 1,90	0,49	65,0		143,3	76,3	431,4	5,65				
7,80	8,00	Cl M	OC 1,90	0,49	68,7		147,1	78,1	460,3	5,90				
8,00	8,20	Cl M	OC 1,90	0,49	71,1		150,8	79,8	477,3	5,98				
8,20	8,40	Cl H	OC 1,90	0,49	76,2		154,5	81,5	517,8	6,35				
8,40	8,60	Cl H	OC 1,90	0,49	78,6		158,2	83,2	535,9	6,44				
8,60	8,80	Cl M	OC 1,90	0,49	50,4		161,9	84,9	305,8	3,60				
8,80	9,00	Si L	1,90	0,49	((87,1))		165,5	86,5				6,0	7,1	5,7
9,00	9,20	Cl M	OC 1,90	0,49	57,0		169,4	88,4	353,0	3,99				
9,20	9,40	Cl H	OC 1,90	0,49	87,7		173,1	90,1	602,4	6,68				
9,40	9,60	Cl M	OC 1,90	0,49	72,3		176,9	91,9	471,1	5,13				
9,60	9,80	Si L	1,90	0,49	((97,9))		180,4	93,4				6,7	8,0	6,4
9,80	10,00	Cl M	OC 1,90	0,49	67,4		184,3	95,3	426,9	4,48				
10,00	10,20	Cl M	OC 1,90	0,43	73,9		188,1	97,1	512,8	5,28				
10,20	10,40	Cl H	OC 1,90	0,43	82,6		191,8	98,8	586,6	5,94				
10,40	10,60	Cl M	OC 1,90	0,43	72,9		195,5	100,5	499,7	4,97				
10,60	10,80	Cl M	OC 1,90	0,43	64,4		199,2	102,2	425,8	4,16				
10,80	11,00	Cl M	OC 1,90	0,43	70,6		203,0	104,0	476,4	4,58				
11,00	11,20	Cl H	OC 1,90	0,43	75,5		206,7	105,7	515,3	4,88				
11,20	11,40	Cl M	OC 1,90	0,43	69,3		210,4	107,4	461,2	4,29				
11,40	11,60	Cl H	OC 1,90	0,43	81,4		214,2	109,2	561,8	5,15				
11,60	11,80	Cl H	OC 1,90	0,43	79,0		217,9	110,9	539,3	4,86				
11,80	12,00	Si L	1,90	0,43	((105,9))		221,4	112,4				7,3	8,8	7,0
12,00	12,20	Cl M	OC 1,90	0,44	66,8		225,3	114,3	428,4	3,75				
12,20	12,40	Cl H	OC 1,90	0,44	77,9		229,1	116,1	517,3	4,46				
12,40	12,60	Si L	1,90	0,44	((102,9))		232,6	117,6				7,1	8,6	6,9
12,60	12,80	Si L	1,90	0,44	((104,1))		236,3	119,3				7,2	8,7	7,0
12,80	13,00	Cl M	OC 1,90	0,44	74,7		240,2	121,2	485,5	4,00				
13,00	13,20	Cl M	OC 1,90	0,44	71,4		244,0	123,0	457,2	3,72				
13,20	13,40	Cl H	OC 1,90	0,44	77,0		247,7	124,7	500,7	4,02				
13,40	13,60	Cl M	OC 1,90	0,44	67,0		251,4	126,4	419,6	3,32				
13,60	13,80	Cl H	OC 1,90	0,44	77,5		255,2	128,2	501,7	3,91				
13,80	14,00	Cl H	OC 1,90	0,44	86,6		258,9	129,9	573,8	4,42				
14,00	14,20	Cl H	OC 1,90	0,44	90,4		262,6	131,6	603,7	4,59				
14,20	14,40	Sa Med	1,90	0,44		35,2	266,3	133,3			55,7	29,0	38,9	31,2
14,40	14,60	Cl H	OC 1,90	0,44	92,1		270,1	135,1	613,9	4,55				
14,60	14,80	Cl H	OC 1,90	0,44	84,3		273,8	136,8	547,5	4,00				
14,80	15,00	Cl H	OC 1,90	0,44	88,2		277,5	138,5	577,7	4,17				
15,00	15,20	Cl H	OC 1,90	0,44	112,7		281,3	140,3	782,5	5,58				
15,20	15,40	Cl H	OC 1,90	0,44	101,9		285,0	142,0	688,1	4,85				
15,40	15,60	Cl H	OC 1,90	0,44	93,4		288,7	143,7	615,2	4,28				
15,60	15,80	Cl H	OC 1,90	0,44	85,6		292,4	145,4	550,2	3,78				
15,80	16,00	Cl H	OC 1,90	0,44	90,1		296,2	147,2	584,3	3,97				
16,00	16,20	Cl H	OC 1,90	0,44	81,9		299,9	148,9	517,3	3,47				
16,20	16,40	Cl H	OC 1,90	0,44	90,3		303,6	150,6	583,0	3,87				
16,40	16,60	Cl H	OC 1,90	0,44	107,8		307,3	152,3	725,2	4,76				
16,60	16,80	Cl H	OC 1,90	0,44	132,9		311,1	154,1	939,6	6,10				

C P T - sondering

Projekt						Plats								
Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788						Bälinge, Alingsås								
						Borrhål								
						CW52								
						Datum								
						2021-02-16								
Djup (m)		Klassificering	ρ t/m ³	w_L	τ_{fi} kPa	ϕ °	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_c kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa
Från	Till													
16,80	17,00	CI H	OC	1,90	0,44	106,5	314,8	155,8	710,2	4,56				
17,00	17,20	CI H	OC	1,90	0,44	122,7	318,5	157,5	845,2	5,37				
17,20	17,40	CI H	OC	1,90	0,44	101,5	322,3	159,3	665,0	4,18				
17,40	17,60	CI H	OC	1,90	0,44	101,3	326,0	161,0	661,4	4,11				
17,60	17,80	Si L		1,90	0,44	((165,4))	329,5	162,5				10,9	13,6	10,9
17,80	18,00	Sa L		1,90	0,44	34,2	333,3	164,3			51,5	27,9	37,4	29,9
18,00	18,20	Sa Med		1,90		34,4	337,2	166,2			52,7	29,1	39,1	31,3
18,20	18,29	Si D		1,95		((439,5))	339,9	167,5				25,3	33,6	26,8

C P T - sondering

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788		Plats Bälinge, Alingsås	
		Borrhål CW54	
		Datum 2021-02-16	

Förbörningsdjup 2,00 m Startdjup 2,00 m Stoppdjup 15,44 m Grundvattenyta 1,00 m Referens my Nivå vid referens 78,24 m	Förborrat material Geometri Normal Vätska i filter Glycerin Operatör KVAN Utrustning 2,5 ton Novasond ☒ Portryck registrerat vid sondering
--	---

Kalibreringsdata Spets 4277 Inre friktion O_c 0,0 kPa Datum 2020-09-23 Inre friktion O_f 0,0 kPa Areafaktor a 0,863 Cross talk c_1 0,000 Areafaktor b 0,000 Cross talk c_2 0,000		Nollvärden, kPa <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <td>Före</td> <td>271,40</td> <td>130,20</td> <td>2,81</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>270,80</td> <td>130,30</td> <td>2,79</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-0,60</td> <td>0,10</td> <td>-0,02</td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	271,40	130,20	2,81	Efter	270,80	130,30	2,79	Diff	-0,60	0,10	-0,02
	Portryck	Friktion	Spetstryck																
Före	271,40	130,20	2,81																
Efter	270,80	130,30	2,79																
Diff	-0,60	0,10	-0,02																

Skalfaktorer <table border="1"> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				Korrigerig Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen) Bedömd sonderingsklass		
Portryck	Friktion	Spetstryck												
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor												

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning


Portrycksobservationer <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	1,00	0,00	Skiktgränser <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> </table>	Djup (m)	Klassificering <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m³)</th> </tr> <tr><td>0,00</td><td>0,40</td><td>1,60</td><td rowspan="10">0,38</td><td>Crust</td></tr> <tr><td>0,40</td><td>0,60</td><td>1,60</td><td>Crust</td></tr> <tr><td>0,60</td><td>1,50</td><td>1,90</td><td>Crust</td></tr> <tr><td>1,50</td><td>2,00</td><td>1,90</td><td>CI vH HOC</td></tr> <tr><td>2,00</td><td>4,00</td><td>2,00</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>4,00</td><td>5,00</td><td>1,90</td><td>0,32</td></tr> <tr><td>5,00</td><td>6,00</td><td>1,90</td><td>0,42</td></tr> <tr><td>6,00</td><td>7,00</td><td>1,90</td><td>0,44</td></tr> <tr><td>7,00</td><td>10,00</td><td>1,90</td><td>0,49</td></tr> <tr><td>10,00</td><td>12,00</td><td>1,90</td><td>0,43</td></tr> <tr><td>12,00</td><td>18,00</td><td>1,90</td><td>0,44</td><td></td></tr> </table>	Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m ³)	0,00	0,40	1,60	0,38	Crust	0,40	0,60	1,60	Crust	0,60	1,50	1,90	Crust	1,50	2,00	1,90	CI vH HOC	2,00	4,00	2,00	0,32	4,00	5,00	1,90	0,32	5,00	6,00	1,90	0,42	6,00	7,00	1,90	0,44	7,00	10,00	1,90	0,49	10,00	12,00	1,90	0,43	12,00	18,00	1,90	0,44	
Djup (m)	Portryck (kPa)																																																													
1,00	0,00																																																													
Djup (m)																																																														
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																																																										
Från	Till	(ton/m ³)																																																												
0,00	0,40	1,60	0,38	Crust																																																										
0,40	0,60	1,60		Crust																																																										
0,60	1,50	1,90		Crust																																																										
1,50	2,00	1,90		CI vH HOC																																																										
2,00	4,00	2,00		0,32																																																										
4,00	5,00	1,90		0,32																																																										
5,00	6,00	1,90		0,42																																																										
6,00	7,00	1,90		0,44																																																										
7,00	10,00	1,90		0,49																																																										
10,00	12,00	1,90		0,43																																																										
12,00	18,00	1,90	0,44																																																											

Anmärkning Jordparametrar från CW54 och CW21	
--	--

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborringsdjup	2,00 m	Referens	my	Vätska i filter	Glycerin
Start djup	2,00 m	Nivå vid referens	78,24 m	Borrpunktens koord.	
Stopp djup	15,44 m	Förborrat material	Normal	Utrustning	2,5 ton Novasond
Grundvattennivå	1,00 m	Geometri		Sond nr	4277

Projekt	Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr	A224788
Plats	Bälinge, Alingsås
Borrhål	CW54
Datum	2021-02-16




CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens	my
Nivå vid referens	78,24 m
Grundvattenyta	1,00 m
Startdjup	2,00 m

Förbörningsdjup	2,00 m
Förbörat material	2,5 ton l
Utrustning	Normal
Geometri	

Utvärderare MIJS
Datum för utvärdering 2021-02-19

Projekt	Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr	A224788
Plats	Bälinge, Alingsås
Borrhål	CW54
Datum	2021-02-16




CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivå vid referens 78,24 m
Grundvattenyta 1,00 m
Startdjup 2,00 m

Förbormningsdjup 2,00 m
Förborrat material
Utrustning 2,5 ton Novasond
Geometri Normal

Utvärderare MIJS
Datum för utvärdering 2021-02-19

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr A224788
Plats Bälinge, Alingsås
Borrhål CW54
Datum 2021-02-16



C P T - sondering

Projekt					Plats									
Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788					Bälinge, Alingsås									
					Borrhål									
					CW54									
					Datum									
					2021-02-16									
Djup (m)		Klassificering	ρ t/m ³	w_L	τ_{fi} kPa	ϕ °	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_c kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa
Från	Till													
0,00	0,40	Crust	1,60				3,1	3,1						
0,40	0,60	Crust	1,60				7,8	7,8						
0,60	1,00	Crust	1,90				13,1	13,1						
1,00	1,50	Crust	1,90				21,5	19,0						
1,50	2,00	CI vH	1,90	0,38			30,9	23,4						
2,00	2,20	CI H	2,00	0,32	88,7		37,4	26,4	1041,3	39,48				
2,20	2,40	CI H	2,00	0,32	103,8		41,3	28,3	1245,5	44,01				
2,40	2,60	CI H	2,00	0,32	104,7		45,2	30,2	1238,2	40,97				
2,60	2,80	CI H	2,00	0,32	96,8		49,1	32,1	1106,0	34,40				
2,80	3,00	CI H	2,00	0,32	100,3		53,1	34,1	1138,8	33,42				
3,00	3,20	CI H	2,00	0,32	101,2		57,0	36,0	1135,7	31,55				
3,20	3,40	CI H	2,00	0,32	100,7		60,9	37,9	1114,6	29,39				
3,40	3,60	CI H	2,00	0,32	91,2		64,8	39,8	972,6	24,41				
3,60	3,80	CI M	2,00	0,32	73,9		68,8	41,8	739,4	17,70				
3,80	4,00	CI M	2,00	0,32	69,9		72,7	43,7	681,0	15,59				
4,00	4,20	CI H	1,90	0,32	77,4		76,6	45,6	766,2	16,80				
4,20	4,40	CI H	1,90	0,32	79,6		80,3	47,3	786,3	16,61				
4,40	4,60	CI H	1,90	0,32	85,5		84,1	49,1	851,0	17,34				
4,60	4,80	CI H	1,90	0,32	81,9		87,8	50,8	800,4	15,76				
4,80	5,00	CI H	1,90	0,32	83,4		91,5	52,5	811,2	15,44				
5,00	5,20	CI H	1,90	0,42	77,8		95,3	54,3	640,4	11,80				
5,20	5,40	CI M	1,90	0,42	73,0		99,0	56,0	586,8	10,48				
5,40	5,60	CI M	1,90	0,42	72,4		102,7	57,7	576,8	10,00				
5,60	5,80	CI H	1,90	0,42	80,2		106,4	59,4	649,8	10,93				
5,80	6,00	CI M	1,90	0,42	59,9		110,2	61,2	448,6	7,33				
6,00	6,20	CI M	1,90	0,44	58,5		113,9	62,9	421,1	6,69				
6,20	6,40	CI M	1,90	0,44	55,9		117,6	64,6	395,2	6,12				
6,40	6,60	Si L	1,90	0,44	((87,6))		121,2	66,2				5,8	7,0	5,6
6,60	6,80	Si L	1,90	0,44	((76,1))		124,9	67,9				5,2	6,1	4,9
6,80	7,00	CI M	1,90	0,44	51,5		128,8	69,8	349,9	5,02				
7,00	7,20	Si L	1,90	0,49	((84,8))		132,3	71,3				5,7	6,8	5,4
7,20	7,40	CI M	1,90	0,49	58,1		136,2	73,2	378,7	5,17				
7,40	7,60	CI M	1,90	0,49	57,7		140,0	75,0	373,5	4,98				
7,60	7,80	CI M	1,90	0,49	54,8		143,7	76,7	348,1	4,54				
7,80	8,00	CI M	1,90	0,49	54,2		147,4	78,4	341,7	4,36				
8,00	8,20	CI M	1,90	0,49	60,1		151,2	80,2	386,9	4,83				
8,20	8,40	CI M	1,90	0,49	66,3		154,9	81,9	435,1	5,31				
8,40	8,60	Si L	1,90	0,49	((113,2))		158,4	83,4				7,4	9,0	7,2
8,60	8,80	CI M	1,90	0,49	64,0		162,4	85,4	411,9	4,83				
8,80	9,00	Si L	1,90	0,49	((118,8))		165,9	86,9				7,8	9,4	7,6
9,00	9,20	CI M	1,90	0,49	57,1		169,8	88,8	353,7	3,98				
9,20	9,40	CI M	1,90	0,49	57,2		173,5	90,5	352,6	3,90				
9,40	9,60	CI M	1,90	0,49	47,1		177,2	92,2	275,3	2,99				
9,60	9,80	CI M	1,90	0,49	63,0		180,9	93,9	394,5	4,20				
9,80	10,00	CI M	1,90	0,49	55,0		184,7	95,7	330,9	3,46				
10,00	10,20	CI M	1,90	0,43	56,8		188,4	97,4	368,4	3,78				
10,20	10,40	CI M	1,90	0,43	64,7		192,1	99,1	432,0	4,36				
10,40	10,60	CI M	1,90	0,43	62,6		195,9	100,9	412,4	4,09				
10,60	10,80	CI M	1,90	0,43	62,9		199,6	102,6	413,7	4,03				
10,80	11,00	CI M	1,90	0,43	53,5		203,3	104,3	336,5	3,23				
11,00	11,20	CI H	1,90	0,43	76,0		207,1	106,1	519,3	4,90				
11,20	11,40	CI M	1,90	0,43	60,6		210,8	107,8	390,2	3,62				
11,40	11,60	CI M	1,90	0,43	70,3		214,5	109,5	467,2	4,26				
11,60	11,80	CI H	1,90	0,43	77,7		218,3	111,3	527,2	4,74				
11,80	12,00	CI H	1,90	0,43	76,2		222,0	113,0	512,9	4,54				
12,00	12,20	CI H	1,90	0,44	80,9		225,7	114,7	543,8	4,74				
12,20	12,40	CI H	1,90	0,44	81,0		229,5	116,5	542,3	4,66				
12,40	12,60	Si Med	1,90	0,44	((199,8))	(31,6)	233,1	118,1				12,4	15,7	12,5
12,60	12,80	CI H	1,90	0,44	77,8		236,9	119,9	512,4	4,27				
12,80	13,00	Si L	1,90	0,44	((114,6))	(27,8)	240,4	121,4				7,8	9,5	7,6
13,00	13,20	Si L	1,90	0,44	((105,7))	(27,1)	244,2	123,2				7,3	8,9	7,1
13,20	13,40	CI H	1,90	0,44	81,1		248,1	125,1	533,5	4,26				
13,40	13,60	Si Med	1,90	0,44	((182,1))	(30,5)	251,7	126,7				11,5	14,5	11,6
13,60	13,80	Si Med	1,90	0,44	((273,6))	(33,2)	255,5	128,5				16,4	21,1	16,9
13,80	14,00	Si Med	1,90	0,44	((306,8))	(33,8)	259,2	130,2				18,2	23,5	18,8
14,00	14,20	Si Med	1,90	0,44	((324,9))	(33,4)	262,9	131,9				19,1	24,9	19,9
14,20	14,40	Si Med	1,90	0,44	((265,0))	(32,7)	266,6	133,6				16,0	20,5	16,4
14,40	14,60	Si Med	1,90	0,44	((241,0))	(32,0)	270,4	135,4				14,8	18,8	15,1
14,60	14,80	Sa Med	1,90	0,44			35,4	274,2	137,2		57,1	30,8	41,5	33,2
14,80	15,00	Sa Med	1,90	0,44			34,9	277,9	138,9		54,1	28,0	37,6	30,0
15,00	15,20	Si Med	1,90	0,44	((204,9))	(30,6)	281,5	140,5				12,9	16,3	13,0
15,20	15,31	Sa Med	1,90	0,44			36,8	284,5	142,0		68,7	45,5	63,2	45,3

C P T - sondering

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788		Plats Bälinge, Alingsås	
		Borrhål CW55	
		Datum 2021-02-15	

Förbörningsdjup 2,00 m Startdjup 2,00 m Stoppdjup 20,78 m Grundvattenyta 1,00 m Referens my Nivå vid referens 77,42 m	Förborrat material Geometri Normal Vätska i filter Glycerin Operatör KVAN Utrustning 2,5 tons Novasond ☒ Portryck registrerat vid sondering
--	--

Kalibreringsdata Spets 4277 Inre friktion O_c 0,0 kPa Datum 2020-09-23 Inre friktion O_f 0,0 kPa Areafaktor a 0,863 Cross talk c_1 0,000 Areafaktor b 0,000 Cross talk c_2 0,000		Nollvärden, kPa <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <td>Före</td> <td>272,20</td> <td>129,80</td> <td>2,82</td> </tr> <tr> <td>Efter</td> <td>271,50</td> <td>130,00</td> <td>2,78</td> </tr> <tr> <td>Diff</td> <td>-0,70</td> <td>0,20</td> <td>-0,04</td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Före	272,20	129,80	2,82	Efter	271,50	130,00	2,78	Diff	-0,70	0,20	-0,04
	Portryck	Friktion	Spetstryck																
Före	272,20	129,80	2,82																
Efter	271,50	130,00	2,78																
Diff	-0,70	0,20	-0,04																

Skalfaktorer <table border="1"> <tr> <th>Portryck</th> <th>Friktion</th> <th>Spetstryck</th> </tr> <tr> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> <th>Område Faktor</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Portryck	Friktion	Spetstryck	Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor				Korrigerig Portryck (ingen) Friktion (ingen) Spetstryck (ingen) Bedömd sonderingsklass		
Portryck	Friktion	Spetstryck												
Område Faktor	Område Faktor	Område Faktor												

☐ Använd skalfaktorer vid beräkning

Portrycksobservationer <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> <th>Portryck (kPa)</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Djup (m)	Portryck (kPa)	1,00	0,00	Skiktgränser <table border="1"> <tr> <th>Djup (m)</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Djup (m)		Klassificering <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Djup (m)</th> <th>Densitet</th> <th rowspan="2">Flytgräns</th> <th rowspan="2">Jordart</th> </tr> <tr> <th>Från</th> <th>Till</th> <th>(ton/m³)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,40</td> <td>1,60</td> <td rowspan="3"> </td> <td>Crust</td> </tr> <tr> <td>0,40</td> <td>1,00</td> <td>1,90</td> <td>Crust</td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>2,80</td> <td>1,90</td> <td>Crust</td> </tr> <tr> <td>2,80</td> <td>3,10</td> <td>1,90</td> <td>0,37</td> <td rowspan="10"> </td> </tr> <tr> <td>3,10</td> <td>3,30</td> <td>2,00</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>3,30</td> <td>3,70</td> <td>2,00</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>3,70</td> <td>4,00</td> <td>2,00</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> <td>5,00</td> <td>1,90</td> <td>0,32</td> </tr> <tr> <td>5,00</td> <td>6,00</td> <td>1,90</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>7,00</td> <td>1,90</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>10,00</td> <td>1,90</td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>12,00</td> <td>1,90</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>18,00</td> <td>1,90</td> <td>0,44</td> </tr> </table>	Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart	Från	Till	(ton/m ³)	0,00	0,40	1,60		Crust	0,40	1,00	1,90	Crust	1,00	2,80	1,90	Crust	2,80	3,10	1,90	0,37		3,10	3,30	2,00	0,37	3,30	3,70	2,00	0,37	3,70	4,00	2,00	0,32	4,00	5,00	1,90	0,32	5,00	6,00	1,90	0,42	6,00	7,00	1,90	0,44	7,00	10,00	1,90	0,49	10,00	12,00	1,90	0,43	12,00	18,00	1,90	0,44
Djup (m)	Portryck (kPa)																																																																						
1,00	0,00																																																																						
Djup (m)																																																																							
Djup (m)		Densitet	Flytgräns	Jordart																																																																			
Från	Till	(ton/m ³)																																																																					
0,00	0,40	1,60		Crust																																																																			
0,40	1,00	1,90		Crust																																																																			
1,00	2,80	1,90		Crust																																																																			
2,80	3,10	1,90	0,37																																																																				
3,10	3,30	2,00	0,37																																																																				
3,30	3,70	2,00	0,37																																																																				
3,70	4,00	2,00	0,32																																																																				
4,00	5,00	1,90	0,32																																																																				
5,00	6,00	1,90	0,42																																																																				
6,00	7,00	1,90	0,44																																																																				
7,00	10,00	1,90	0,49																																																																				
10,00	12,00	1,90	0,43																																																																				
12,00	18,00	1,90	0,44																																																																				

Anmärkning
 Jordparametrar från CW55 och CW21


CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förborrningsdjup 2,00 m
Start djup 2,00 m
Stopp djup 20,78 m
Grundvattennivå 1,00 m

Referens my
Nivå vid referens 77,42 m
Förborrat material
Geometri Normal

Vätska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning 2,5 tons Novasond
Sond nr 4277

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr A224788
Plats Bälinge, Alingsås
Borrhål CW55
Datum 2021-02-15




CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivå vid referens 77,42 m
Grundvattenyta 1,00 m
Startdjup 2,00 m

Förbörningsdjup 2,00 m
Förborrat material
Utrustning 2,5 tons Novasond
Geometri Normal

Utvärderare MIJS
Datum för utvärdering 2021-02-19

Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun
Projekt nr A224788
Plats Bälinge, Alingsås
Borrhål CW55
Datum 2021-02-15



CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Nivå vid referens 77,42 m

Grundvattenyta 1,00 m

Startdjup 2,00 m

Förborningsdjup 2,00 m

Förborrat material

Utrustning 2,5 tons Novasond

Geometri Normal

Utvärderare MIJS

Datum för utvärdering 2021-02-19


Projekt Bälinge 6:16, Alingsås kommun

Projekt nr A224788

Plats Bälinge, Alingsås

Borrhål CW55

Datum 2021-02-15



C P T - sondering

Projekt					Plats									
Bälinge 6:16, Alingsås kommun A224788					Bälinge, Alingsås									
					Borrhål									
					CW55									
					Datum									
					2021-02-15									
Djup (m)		Klassificering	ρ t/m ³	w_L	τ_{fi} kPa	ϕ °	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_c kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa
Från	Till													
0,00	0,40	Crust	1,60				3,1	3,1						
0,40	1,00	Crust	1,90				11,9	11,9						
1,00	2,00	Crust	1,90				26,8	21,8						
2,00	2,20	Crust	1,90				38,0	27,0						
2,20	2,40	Crust	1,90				41,7	28,7						
2,40	2,60	Crust	1,90				45,4	30,4						
2,60	2,80	Crust	1,90				49,1	32,1						
2,80	3,00	CI H	1,90	0,37	79,6		52,9	33,9	792,9	23,41				
3,00	3,20	CI H	2,00	0,37	105,1		56,6	35,6	1108,5	31,13				
3,20	3,40	Sa v L	2,00	0,37		35,2	60,3	37,3			36,9	8,7	10,7	8,6
3,40	3,60	Si L	2,00	0,37	((161,2))		64,3	39,3				9,7	12,0	9,6
3,60	3,80	Si L	2,00	0,32	((146,3))		68,2	41,2				8,9	10,9	8,8
3,80	4,00	CI H	2,00	0,32	82,5		72,3	43,3	840,6	19,41				
4,00	4,20	CI H	1,90	0,32	93,0		76,2	45,2	965,1	21,34				
4,20	4,40	CI H	1,90	0,32	88,2		80,0	47,0	895,0	19,06				
4,40	4,60	CI H	1,90	0,32	85,9		83,7	48,7	857,7	17,62				
4,60	4,80	CI H	1,90	0,32	84,8		87,4	50,4	836,9	16,60				
4,80	5,00	CI H	1,90	0,32	79,4		91,1	52,1	764,8	14,67				
5,00	5,20	CI H	1,90	0,42	81,6		94,9	53,9	681,1	12,64				
5,20	5,40	CI H	1,90	0,42	89,2		98,6	55,6	755,5	13,59				
5,40	5,60	CI H	1,90	0,42	87,7		102,3	57,3	733,3	12,79				
5,60	5,80	CI H	1,90	0,42	79,1		106,0	59,0	640,4	10,85				
5,80	6,00	CI M	1,90	0,42	74,8		109,8	60,8	593,1	9,76				
6,00	6,20	CI H	1,90	0,44	81,9		113,5	62,5	642,9	10,29				
6,20	6,40	Si L	1,90	0,44	((99,5))		117,0	64,0				6,5	7,8	6,2
6,40	6,60	CI M	1,90	0,44	66,8		121,0	66,0	491,6	7,45				
6,60	6,80	CI M	1,90	0,44	67,1		124,7	67,7	490,7	7,25				
6,80	7,00	Si L	1,90	0,44	((118,2))		128,2	69,2				7,6	9,2	7,4
7,00	7,20	Si L	1,90	0,49	((91,6))		131,9	70,9				6,1	7,3	5,8
7,20	7,40	CI M	1,90	0,49	57,7		135,9	72,9	376,6	5,17				
7,40	7,60	CI M	1,90	0,49	58,7		139,6	74,6	382,3	5,12				
7,60	7,80	CI M	1,90	0,49	61,8		143,3	76,3	405,2	5,31				
7,80	8,00	CI M	1,90	0,49	48,4		147,0	78,0	297,0	3,81				
8,00	8,20	CI M	1,90	0,49	47,8		150,7	79,7	290,9	3,65				
8,20	8,40	CI M	1,90	0,49	59,6		154,5	81,5	380,7	4,67				
8,40	8,60	CI M	1,90	0,49	51,5		158,2	83,2	315,6	3,79				
8,60	8,80	CI M	1,90	0,49	51,1		161,9	84,9	311,4	3,67				
8,80	9,00	CI M	1,90	0,49	60,7		165,6	86,6	383,6	4,43				
9,00	9,20	CI M	1,90	0,49	44,8		169,4	88,4	261,5	2,96				
9,20	9,40	CI M	1,90	0,49	56,2		173,1	90,1	345,5	3,84				
9,40	9,60	CI M	1,90	0,49	55,3		176,8	91,8	336,5	3,66				
9,60	9,80	CI M	1,90	0,49	63,9		180,6	93,6	401,2	4,29				
9,80	10,00	CI M	1,90	0,49	57,4		184,3	95,3	349,7	3,67				
10,00	10,20	CI M	1,90	0,43	68,2		188,1	97,1	463,6	4,78				
10,20	10,40	CI M	1,90	0,43	59,2		191,7	98,7	387,2	3,92				
10,40	10,60	CI M	1,90	0,43	60,6		195,5	100,5	397,0	3,95				
10,60	10,80	CI M	1,90	0,43	68,2		199,2	102,2	457,8	4,48				
10,80	11,00	CI M	1,90	0,43	71,0		203,0	104,0	479,2	4,61				
11,00	11,20	CI M	1,90	0,43	74,4		206,7	105,7	506,2	4,79				
11,20	11,40	CI H	1,90	0,43	76,6		210,4	107,4	522,8	4,87				
11,40	11,60	CI H	1,90	0,43	76,4		214,2	109,2	518,7	4,75				
11,60	11,80	CI H	1,90	0,43	85,4		217,9	110,9	594,4	5,36				
11,80	12,00	CI M	1,90	0,43	63,5		221,6	112,6	408,9	3,63				
12,00	12,20	CI M	1,90	0,44	59,3		225,3	114,3	369,0	3,23				
12,20	12,40	CI M	1,90	0,44	67,3		229,0	116,0	431,1	3,72				
12,40	12,60	CI H	1,90	0,44	77,9		232,8	117,8	515,5	4,38				
12,60	12,80	CI M	1,90	0,44	70,8		236,5	119,5	455,4	3,81				
12,80	13,00	CI M	1,90	0,44	70,8		240,2	121,2	454,4	3,75				
13,00	13,20	CI M	1,90	0,44	70,2		243,9	122,9	448,0	3,64				
13,20	13,40	CI M	1,90	0,44	69,4		247,7	124,7	439,4	3,52				
13,40	13,60	CI H	1,90	0,44	82,6		251,4	126,4	545,0	4,31				
13,60	13,80	Si Med	1,90	0,44	((217,6))	(31,7)	255,1	128,1				13,5	17,1	13,6
13,80	14,00	Si L	1,90	0,44	((138,6))	(28,6)	258,7	129,7				9,2	11,3	9,1
14,00	14,20	CI M	1,90	0,44	67,7		262,6	131,6	420,9	3,20				
14,20	14,40	CI H	1,90	0,44	81,5		266,3	133,3	528,8	3,97				
14,40	14,60	CI H	1,90	0,44	84,5		270,1	135,1	551,1	4,08				
14,60	14,80	CI M	1,90	0,44	74,6		273,8	136,8	470,2	3,44				
14,80	15,00	Sa L	1,90	0,44		32,7	277,4	138,4			37,8	16,5	21,2	17,0
15,00	15,20	Sa Med	1,90	0,44		35,1	281,3	140,3			55,4	29,4	39,5	31,6
15,20	15,40	CI H	1,90	0,44	148,7		285,0	142,0	1103,6	7,77				
15,40	15,60	Sa Med	1,90	0,44		34,8	288,7	143,7			53,9	28,4	38,0	30,4
15,60	15,80	CI H	1,90	0,44	89,0		292,4	145,4	577,7	3,97				
15,80	16,00	Sa L	1,90	0,44		33,6	296,1	147,1			45,8	22,0	28,9	23,1
16,00	16,20	Si Med	1,90	0,44	((313,8))	(33,1)	299,8	148,8				18,7	24,2	19,4
16,20	16,40	CI M	1,90	0,44	73,2		303,6	150,6	448,3	2,98				
16,40	16,60	Sa Med	1,90	0,44		34,8	307,3	152,3			54,3	29,5	39,6	31,7
16,60	16,80	CI M	1,90	0,44	67,2		311,0	154,0	401,0	2,60				

C P T - sondering

Projekt						Plats								
Bälinge 6:16, Alingsås kommun						Bälinge, Alingsås								
A224788						Borrhål								
						CW55								
						Datum								
						2021-02-15								
Djup (m)		Klassificering	ρ t/m ³	w_L	τ_{fu} kPa	ϕ °	σ_{vo} kPa	σ'_{vo} kPa	σ'_c kPa	OCR	I_D %	E MPa	M_{OC} MPa	M_{NC} MPa
Från	Till													
16,80	17,00	Cl H	OC	1,90	0,44	81,2		314,8	155,8	506,4	3,25			
17,00	17,20	Sa Med		1,90	0,44		36,3	318,5	157,5		66,5	44,5	61,6	44,7
17,20	17,40	Si Med		1,90	0,44	((332,7))	(33,0)	322,2	159,2			19,7	25,7	20,6
17,40	17,60	Sa Med		1,90	0,44		35,0	326,0	161,0		56,9	32,9	44,6	35,7
17,60	17,80	Sa Med		1,90	0,44		34,8	329,7	162,7		55,5	31,6	42,8	34,2
17,80	18,00	Sa L		1,90	0,44		34,1	333,3	164,3		50,5	27,0	36,0	28,8
18,00	18,20	Sa Med		1,90			35,0	337,2	166,2		56,9	33,4	45,3	36,2
18,20	18,40	Si D		1,95		((425,3))	(33,5)	340,9	167,9			24,5	32,5	26,0
18,40	18,60	Sa D		2,00			36,9	344,8	169,8		72,7	56,4	79,6	51,8
18,60	18,80	Sa Med		1,90			36,0	348,6	171,6		64,9	43,9	60,8	44,3
18,80	19,00	Sa Med		1,90			35,8	352,4	173,4		63,6	42,3	58,4	43,4
19,00	19,20	Sa L		1,80			34,0	356,0	175,0		51,2	28,5	38,2	30,5
19,20	19,40	Sa Med		1,90			36,4	359,6	176,6		68,9	50,7	71,0	48,4
19,40	19,60	Sa Med		1,90			34,4	363,4	178,4		53,8	31,3	42,2	33,8
19,60	19,80	Sa Med		1,90			36,3	367,1	180,1		68,1	49,9	69,8	47,9
19,80	20,00	Sa Med		1,90			35,7	370,8	181,8		63,7	43,4	60,0	44,0
20,00	20,20	Sa Med		1,90			34,9	374,5	183,5		57,9	36,2	49,4	39,5
20,20	20,40	Sa Med		1,90			35,7	378,3	185,3		63,6	43,7	60,5	44,2
20,40	20,60	Sa Med		1,90			36,4	382,0	187,0		69,2	52,6	73,8	49,5
20,60	20,64	Sa D		2,00			36,9	384,2	188,0		73,9	61,5	87,3	54,9

DIAGRAM SKJUVHÅLLFASTHET

Projekt: Bälinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788





DIAGRAM FRIKTIONSVINKEL

Projekt: Bålinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788



SPÄNNINGSDIAGRAM

Projekt: Bälinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788




DIAGRAM ELASTICITETSMODUL

Projekt: Bålinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788




DIAGRAM DENSITET

Projekt: Bälinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788




DIAGRAM VATTENKVOT

Projekt: Bälinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788




DIAGRAM KONFLYTGRÄNS

Projekt: Bälinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788





DIAGRAM SENSITIVITET

Projekt: Bålinge 6:16

Uppdragsnummer: A224788



Alingsås Verksamhetsområde Norr

Fältdatum / Ansvarig

2020-01-29 HSRN

Laboratorieundersökningar

2020-02-11/2 Tony Axelsson

Provtagningsredskap

Skr

Granskad och godkänd

2020-02-26 Lennart Nilsson

Uppdragsnummer:

A132921

Beställare :

Cowi

Projektledare:

Malin Johansson

Sektion/
borrhål
Djup/nivå

Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Konflyt-
gräns
w_L
%

Tjälfarl
klass

Mtrityp enl.
tab. 5.1.1
TK Geo 13

Anm

CW21

0,0-0,3

0,3-1,3

1,3-2,5

2,5-3,1

3,1-4,0

Uppmätt vy i bh: 0,9 mummy (2020-01-29)

Mu

Brun humushaltig SAND

Brun siltig SAND, inslag av lera

Brun siltig sandig LERA

Grå siltig sandig LERA

14

16

24

30

25

Enl. fält

CW35

0,0-0,4

0,4-0,8

0,8-2,0

2,0-3,0

Uppmätt vy i bh: 0,9 mummy (2020-01-15)

Brun humushaltig siltig SAND

Gråbrun sandig lerig SILT

Brun siltig SAND

Grå sulfidfläckig siltig LERA, sand

33

21

17

28

33

CW38

0,0-0,5

0,5-0,9

0,9-2,0

2,0-3,0

Uppmätt vy i bh: 0,6 mummy (2020-01-14)

Brun humushaltig siltig SAND

Brun siltig SAND

Brun rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

Brun rostfläckig siltig LERA, sandkörtlar (torrskorpekaraktär)

22

19

25

29

30

CW48

0,0-0,3

0,3-1,0

1,0-2,0

2,0-3,0

3,0-4,0

Prov 6

Uppmätt vy i bh: 0,5 mummy (2020-01-17)

Brun humushaltig siltig SANDsandig HUMUSJORD

Brun SAND

Brun siltig SAND

Brunrå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

Brunrå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

Brunrå rostfläckig siltig LERA

22

21

18

25

28

30

41

fältprotokoll



Gottskärsvägen 174
43994 Onsala
Tel. 0768524509

team@mitta.se
www.mitta.se

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag

DETALJPLAN BÄLINGE 6:16, ALINGSÅS KOMMUN
MUR GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK
Bilaga 6, sida 2(3)

Alingsås Verksamhetsområde Norr

Fältdatum / Ansvarig
2020-01-29 HSRN

Laboratorieundersökningar
2020-02-11/2 Tony Axelsson

Provtagningsredskap
Skr

Granskad och godkänd
2020-02-26 Lennart Nilsson

Uppdragsnummer:
A132921

Beställare :

Cowi

Projekt ledare:

Malin Johansson

Sektion/ borrhål Djup/nivå	Benämning	Vatten- kvot w %	Konflyt- gräns w _L %	Tjälfarl klass	Mtrityp enl. tab. 5.1.1 TK Geo 13	Anm
Cw02 0,0-0,3 0,3-0,8 0,8-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0	Uppmätt vy i bh: 0,7 mummy (2020-01-29) saMu Beige SAND,inslag av humus Gråbeige rostfläckig TORRSKORPELERA Gråbeige LERA,inslag av siltkörtlar Grå LERA	 19 33 37 37				enligt fält
Cw05 0,0-0,2 0,2-2,0 2,0-3,0	Uppmätt vy i bh: 0,7 mummy (2020-01-30) Mu Beige ngt.rostfläckig TORRSKORPELERA Gråbeige LERA,inslag av siltkörtlar	 29 29				enligt fält
Cw18 0,0-0,2 0,2-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 3,0-4,0	Uppmätt vy i bh: 2 mummy (2020-01-30) Mu Beige rostfläckig TORRSKORPELERA,inslag av siltkörtlar Beige rostfläckig TORRSKORPELERA,inslag av siltkörtlar Beige ngt.rostfläckig LERA,inslag siltkörtlar (torrskorpekaraktär) Beige ngt.rostfläckig LERA	 27 26 29 40				enligt fält
Cw29 0,0-0,8 0,8-2,2 2,2-3,0 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-6,0	Uppmätt vy i bh: I.U mummy (2020-01-30) saMu Grå siltig SAND Grå sandig siltig LERA lesi Grå sandig siltig LERA siLe	 17 22 20				enligt fält enligt fält enligt fält


Gottskärsvägen 174
43994 Onsala
Tel. 0768524509
Team@mitta.se
www.mitta.se

Alingsås, Veksamhetsområde Norr

Granskat av : 2020-02-18 Lennart Nilsson

Cylinder nummer	Djup (m)	Benämning	Densitet ρ t/m³	Vattenkvot W %	Konflytgräns W _L %	Sensitivitet enl.konpro St	Omrördskjuvhållfasthet kPa	Skjuvhållfasthet (ored-erad) (tfu kPa *)
40	5,0	Grå rostfläckig siltig LERA, sandkörtlar	2,00	29				
D45			2,01					
367			1,99	27	32	9	13,21	122
A82	6,0	Grå sulfidfläckig siltig LERA	1,99	31				
230			1,96					
2567			1,94	36	42	26	10,00	261
6	7,0	Brungrå siltig LERA	1,89	35				
16			1,91					
5496			1,89	37	44	12	16,87	199
198	10,0	Brungrå siltig LERA	1,95	35				
390			1,89					
495			1,90	34	49	9	23,67	210
49	12,0	Brungrå siltig LERA	1,92	32				
178			1,92					
337			1,92	34	43	10	10,20	105
233	15,0	Brungrå siltig LERA	1,94	34				
254			1,95					
423			1,93	37	44	10	12,91	133


XREF: <OVERLAY _MODELL.G-10-P-101.DWG <OVERLAY _\XX-X-01-P-101.DWG
Filnamn: 0:\A22000\A224788\10-BMG\G\Bilde\G-10-1-101.dwg, Plottad: 2021-03-08 - 10:40 /AMJE, Layout: Layout1, Format: A1



BETECKNINGAR
GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000


BET	ÄNDRINGEN	AVSER	DATUM	SIGN
 ALINGSÅS KOMMUN  COWI COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg WWW.COWI.SE 010-850 10 00				
UPPDRAG NR A224788	RITAD/KONSTR AV AMJE	ANSVARIG C. EDSTRÖM	HANDLÖSGGARE MIJS	
DATUM 2021-03-12	DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING PLAN			
SKALA 1:1000 (A1)	NUMMER G-10-1-101	I BET		



SEKTION A-A
H 1:100 L 1:500

BET	ÄNDRINGEN	AVSER	DATUM	SIGN
 ALINGSÅS KOMMUN  COWI AB Skargårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg 010-850 10 00 www.cowi.se				
UPPDRAG NR A224788	RITAD./KONSTR. AV AMJE	HANDLÄGGARE MIJS	DATUM 2021-03-12	ANSVARIG C. EDSTRÖM
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING SEKTION A-A				
SKALA H 1:100 L 1:500	NUMMER G-10-2-101	I BET		

XREF: -OVERLAY -MODELL\G-10-S-101DWG
Filnamn: \\COWI\ne\projects\A224788\G-10-2-102.dwg, Plotad: 2021-03-12 - 14:30 /MIJS, Layout: Layout1, Format: A1



SEKTION B-B
H 1:100 L 1:500

BETECKNINGAR


GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF-S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

BET	ÄNDRINGEN	AVSER	DATUM	SIGN
ALINGSÅS KOMMUN				
COWI				
COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg 010-650 10 00 www.cowi.se				
UPPDRAG NR A224788	RITAD/KONSTR AV AMJE	ANSVARIG C. EDSTRÖM	HANDLÄGGARE MIJS	
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING SEKTION B-B				
SKALA H 1:100 L 1:500	NUMMER G-10-2-102	I BET		

XREF: -OVERLAY _MODELL\G-10-2-103.DWG
Filnamn: \\COWI\ne\projects\A224788\10-B\A\G\ritder\G-10-2-103.dwg, Plotad: 2021-03-12 - 14:30 /MIJS, Layout: Layout1, Format: A1



SEKTION C-C
H 1:100 L 1:500

BETECKNINGAR


GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

BET	ÄNDRINGEN AVSER		DATUM	SIGN
 ALINGSÅS KOMMUN				
 COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg 010-850 10 00 www.cowi.se				
UPPDRAG NR A224788	RITAD/KONSTR AV AMJE		HANDLÄGGARE MIJS	
DATUM 2021-03-12	ANSVARIG C. EDSTRÖM			
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING SEKTION C-C				
SKALA H 1:100 L 1:500	NUMMER G-10-2-103		I BET	

XREF: <OVERLAY...MODEL\G-10-S-10\DWG
Filnamn: \\COWI\ne\project\A220000\A224788\10-BIM\G\ritder\G-10-2-104.dwg, Plotad: 2021-03-12 - 14:30 /MIJS, Layout: Layout1, Format: A1



SEKTION D-D
1: 100

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000


BET	ÄNDRINGEN AVSER			DATUM	SIGN
 ALINGSÅS KOMMUN					
COWI COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg 010-850 10 00 www.cowi.se					
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV		HANDLÄGGARE	
A224788		AMJE		MIJS	
DATUM		ANSVARIG			
2021-03-12		C. EDSTRÖM			
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16					
GEOTEKNISK UTREDNING					
SEKTION D-D					
SKALA		NUMMER		I BET	
H 1:100 L 1:500		G-10-2-104			

BETECKNINGAR

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR


KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000



SEKTION E-E
H 1: 100 L 1: 500

BET		ÄNDRINGEN	AVSER	DATUM	SIGN
UPPDRAG NR A224788					
DATUM 2021-03-12					
RITAD/KONSTR AV AMJE					
ANSVARIG C. EDSTRÖM					
HANDLÄGGARE MIJS					
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING SEKTION E-E					
SKALA H 1:100 L 1:500		NUMMER G-10-2-105		I BET	

XREF: -OVERLAY -MODEL\G-10-S-10\DWG
Filnamn: \\COWI\ne\project\A220000\A224788\10-B\A\G\Ritder\G-10-2-106.dwg, Plotad: 2021-03-12 - 14:29 /MIJS, Layout: Layout1, Format: A1



BETECKNINGAR
GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT
SGF:S BETECKNINGSSYSTEM, SE www.sgf.net

ANMÄRKNINGAR
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 12 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

SEKTION F-F
H 1:100 L 1:500

BET	ÄNDRINGEN	AVSER	DATUM	SIGN
 ALINGSÅS KOMMUN COWI COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 Göteborg 010-850 10 00 www.cowi.se				
UPPDRAG NR A224788	RITAD/KONSTR AV AMJE	ANSVARIG C. EDSTRÖM	HANDLÄGGARE MIJS	
DETALJPLAN BÄLINGE 6-16 GEOTEKNISK UTREDNING SEKTION F-F				
SKALA H 1:100 L 1:500	NUMMER G-10-2-106	I BET		